

## Lava-Service-Info

# Schweißbandwechsel




V.100

V.200

V.300

(1-fach Schweißnaht)

1. Gerät ausstecken!
2. Halterung seitlich am Schweißband (Glasgewebefolie) nach oben abziehen
3. Altes Schweißband entfernen
4. Fläche mit etwas Alkohol reinigen
5. Neues Schweißband auf jeder Seite ca. 2 cm überstehen lassen
6. Das neue Schweißband an der seitlichen Halterung festkleben, die Halterung reindrücken und dann das Band unter Spannung auf der restlichen Fläche festkleben
7. Fertig!





### **EXTRA-TIPP:**

Schweißzeit maximal auf Stufe 5 stellen.

## Lava-Service-Info

# Schweißbandwechsel

V.100 Premium  
V.200 Premium  
V.300 Premium  
(2-fach Schweißnaht)



1. Gerät ausstecken!
2. Halterung seitlich lösen, indem man die Schrauben an der Geräte-Unterseite oder -Oberseite (je nach Modell) entfernt
3. Altes Schweißband entfernen
4. Fläche mit etwas Alkohol reinigen
5. Neues Schweißband auf jeder Seite ca. 2 cm überstehen lassen
6. Das neue Schweißband an der seitlichen Halterung festkleben, die Halterung wieder anschrauben und dann das Band unter Spannung auf der restlichen Fläche festkleben
7. Fertig!

### **EXTRA-TIPP:**

Schweißzeit maximal auf Stufe 5 stellen.